





NOVÉ TECHNICKÉ PRVKY:

-  DŘEVĚNÁ LAVIČKA BEZ OPĚRADLA - 3 ks
-  DŘEVĚNÁ LAVIČKA S OPĚRADLEM - 2 ks
-  ODPADKOVÝ KOŠ - 2 ks
-  ZPEVNĚNÁ PLOCHA (DLAŽBA) - 179,8 m²
-  POSILOVACÍ PRVKY - 12 ks
-  STÍNÍCÍ PLACHTA - 2 ks

AREÁLOVÁ VEDENÍ IS:

-  PLYNOVOD
-  PŘÍPOJKA NN - BRÁNA (STAV)
-  PŘÍPOJKA NN - BRÁNA (BUDOUCÍ)


LEGENDA - STAV:

- Vegetační bodové prvky:
-  LISTNATÉ KEŘE
 -  LISTNATÉ STROMY
 -  KORUNA DŘEVINY

Vegetační plošné prvky:

-  ŽIVÝ PLOT TVAROVANÝ

Vytýčení prvků bylo provedeno kolmo od zpevněných ploch či oplocení. Vzhledem k tomu, že nebylo provedeno geodetické zaměření, je nutné veškeré zaměřené délky brát jako orientační a přizpůsobit umístění přímo v terénu při realizaci.

Zodpovědný projektant:	ING. M. POLACHOVÁ		ing. Miroslava POLACHOVÁ AUTORIZOVANÝ KRAJINÁŘSKÝ ARCHITEKT Hamry 10, 614 00 Brno IČO: 685 97 304, tel.: 775 350 031	
Vypracoval:	ING. M. POLACHOVÁ		Stupeň:	DPS
Investor:	Fontána, p.o., Celní 409/3, 748 01 Hlučín		Datum:	8/2021
Místo:	p.č. 480 v k.ú. Hlučín		Měřítko:	1:100
Akce:	NÁVRH ÚPRAVY PROSTORU PRO REHABILITAČNÍ PRVKY		Paré č.:	Č.výkresu: 04B
Obsah:	SITUACE - VYTÝČENÍ - MOBILIÁŘ			