




ZELEŇ - NÁVRH:

-  LISTNATÝ STROM
-  LISTNATÉ KEŘE
-  TRÁVNÍK

NOVÉ TECHNICKÉ PRVKY:





-  DŘEVĚNÁ LAVIČKA BEZ OPĚRADLA - 3 ks
-  DŘEVĚNÁ LAVIČKA S OPĚRADLEM - 2 ks
-  ODPADKOVÝ KOŠ - 2 ks
-  ZPEVNĚNÁ PLOCHA (DLAŽBA) - 179,8 m²
-  POSILOVACÍ PRVKY - 12 ks
-  STÍNÍCÍ PLACHTA - 2 ks

AREÁLOVÁ VEDENÍ IS:

-  PLYNOVOD
-  PŘÍPOJKA NN - BRÁNA (STAV)
-  PŘÍPOJKA NN - BRÁNA (BUDOUCÍ)

LEGENDA - STAV:


Vegetační bodové prvky:

-  LISTNATÉ KEŘE
-  JEHLIČNATÉ KEŘE
-  LISTNATÉ STROMY
-  JEHLIČNATÉ STROMY

KORUNA DŘEVINY

Vegetační plošné prvky:

-  ŽIVÝ PLOT TVAROVANÝ

Zodpovědný projektant:	ING. M. POLACHOVÁ	 ing. Miroslava POLACHOVÁ AUTORIZOVANÝ KRAJINÁŘSKÝ ARCHITEKT Hamry 10, 614 00 Brno IČO: 685 97 304, tel.: 775 350 031
Vypracoval:	ING. M. POLACHOVÁ	
Investor:	Fontána, p.o., Celní 409/3, 748 01 Hlučín	Stupeň: DPS
Místo:	p.č. 480 v k.ú. Hlučín	Datum: 8/2021
Akce:	NÁVRH ÚPRAVY PROSTORU PRO REHABILITAČNÍ PRVKY	Měřítko: 1:200
Obsah:	SITUACE - NÁVRH - VARIANTA B	Paré č.: Č.výkresu: 02B